




Instructiuni de montaj, utilizare si intretinere

PERDELE si DRAPERII



Vizitati web site-ul oficial al companiei

www.sibklass.ro

Tot ce aveți nevoie la doar un click distanță.



ATENTIE! Cititi cu atentie toate instructiunile.

Erorile in respectarea indicatiilor prezentate mai jos pot duce la vatamari usoare si scoaterea produsului din garantie.

PASTRATI BINE ACESTE INSTRUCTIUNI

© 01.01.2015 / 1300 - 2 - SK / s.b. Toate drepturile rezervate.

Publicarea acestui ghid al utilizatorului nu implica vreo garantie. Imbunatatirile, precum si modificarile la acest ghid al utilizatorului impuse de erorile tipografice, de inexactitatile privind informatiile curente se pot efectua in orice moment si fara notificare. Aceste modificari vor fi totusi incorporate in noile editii ale acestui ghid al utilizatorului.

GHIDUL UTILIZATORULUI


Felicitari pentru alegerea facuta in achizitionarea de perdele si draperii.

Produsul a fost realizat conform specificatiilor mentionate in contractul-comanda. Inainte de inlaturarea ambalajului, rugam citirea cu atentie a acestor instructiuni. Cu o instalare corespunzatoare si o intretinere periodica, produsul va va scuti pentru o perioada de cativa ani de reparatii sau alte interventii nedorite.

La despachetarea produsului aveti grija sa scoateti din ambalaj toate piesele corespunzatoare kit-ului de asamblare.

MONTAJ CARLIGE

Carligele se monteaza prin agatarea acestora pe banda de fixare a rejansei. Distanța dintre carlige trebuie să fie de aprox. 10cm.




Tipuri de carlige



Carlig galerie



Carlig sina perdea
din aluminiu



Atele de reglaj ale rejansei sunt stranse pe o clema-mosor care poate inmagaziona o cantitate considerabila de ate, perdeaua fiind astfel usor modificata din punct de vedere dimensional (pe orizontală).

MONTAJ PERDEA CU CAPSE

Perdeaua cu capse trebuie sa aiba in mod obligatoriu un numar par de capse. Montarea perdelei pe teava galeriei se incepe in asa fel incat capatul perdelei sa fie indreptat spre spatele galeriei (spre fereastra si nu spre interiorul camerei).



INTRETINERE

Pentru păstrarea îndelungată a calității perdelelor este necesară o întreținere corespunzătoare.



Spalare la 30 grade



Fara albire



Fara curatare chimica



Calcare la max 120 grade



Nu se usuca in uscator

Prima spalare a unei perdele noi este recomandata sa se realizeze dupa o perioada mai indelungata de timp.

In intervalul a doua spalari (recomandat un interval mai mare de timp) trebuie facuta o curatare saptamanala de praf, cu o cârpă umedă, un pămătuf de șters praful sau chiar și cu aspiratorul la putere foarte mică.

Pentru evitarea incretirii perdelelor dupa spalare este interzisa spalarea lor in apa fierbinte.

Nu spălați perdelele împreună cu alte textile, decât separat.

Dacă este posibil, la spălare, înlăturați de pe perdele acele, inelele, carligele metalice, etc. Accesoriile pot ramane doar daca la spalare perdeaua este pusa intr-un sac.

În mașina de spălat

Folosiți programul de spălare ușoară, fără centrifugare. După ultima clătire trebuie evacuată apa și materialul se scoate nestors.

Temperatura apei trebuie să fie de 30C.

Folosiți detergenți universali, fără clor.

Detergenții speciali pentru spălare delicată nu dău întotdeauna rezultatele dorite de curătare.

Nu este permisă uscarea perdelelor în masini de uscat rufe.

Spălare manuală

Perdeaua nu va fi, în nici un caz, frecată sau stoarsă. Este suficientă o clătire și apăsare ușoară. Se înmoie în apă căldată și se spală la temperatura mâinilor (max. 30C). Se clătește, până când apa rămâne curată.

După spălare

Perdeaua udă se întinde, pentru scurt timp, pe sfoară. Se agață umedă la fereastra, pentru a se întinde frumos. În nici un caz nu vom lăsa perdeaua șifonată, deoarece ea nu se va întinde nici prin călcat. Cu toate precauțiile, se poate întâmpla să fim nevoiți să călcăm perdeaua, în acest caz având grija ca fierul de călcat să fie reglat la temperatura pentru materiale sintetice, care nu poate depăsi 120°C. La aceasta temperatură scăzută perdeaua nu poate fi deteriorată.

FISA TEHNICA - perdele si draperii

Element	Standard	Toleranta	Observatii
Defecte (definitie)	Defect in general: orice nereguli care pot fi evitate, care sunt vizibile de la o distanta de 1m pe o suprafata de 1m ² in lumina transmisa si reflectata.		
	Defect unic: defecte care nu depasesc o lungime maxima de 10cm.		
	Defect continuu: defectele care depasesc o lungime de 10cm sau mai multe defecte unice care au distanta dintre ele mai mica de 1m.		
Numar defecte	0	max. 2 defecte unice pe o suprafata de 15m ²	

Culoare
textil

conform cu
esantionul-etalon al
fabricii producătoare

index ΔE max. 1,0

verificare vizuala comparativa
cu esantionul-etalon al fabricii
sub o lumina D65



masurare cu
colorimetru CMC/D65

Abatere
dimensionala
(lungime, inaltime)

0

+/- 1cm

Variatie
dimensionala
pe inaltime

0

+/- 2cm

Variatie
dimensionala
la umezeala

0

1%

SIGURANTA FATA DE CLIENTI




AVERTISMENT

Pentru a evita eventuale accidente
prin strangulare, nu lasati snururile
de actionare la indemana copiilor



Campania nationala **SAFETY FIRST**
este o campanie de informare si
educare cu scopul eliminarii
incidentelor nedorite provocate
de sistemele de protectie solară.



Pentru prevenirea accidentelor nedorite
montati clema de siguranta pentru atele
de reglaj ale rejansei. In acest fel copiii
care intra in contact cu produsul nu vor
suferii eventuale neplaceri.

Vizitati web site-ul oficial al companiei

www.sibklass.ro 

Tot ce aveți nevoie la doar un click distanță.

ROMANIA 550052 SIBIU
sos. Alba Iulia nr.110
tel: 0269 24.80.76
fax: 0269 24.81.76
mobil: 0722 53.96.62
e-mail: office@sibklass.ro
web: www.sibklass.ro

departament comenzi dealeri
comenzi@sibklass.ro

departament info dealeri
info@sibklass.ro

departament client unic
vanzari_sibklass@yahoo.com

departament control al calitatii
reclamatii_sibklass@yahoo.com